

Вертолёты R66 Сервисный бюллетень SB-28
(заменяет R66 SB-26)

ДАТА: 06 марта 2019 г.

КОМУ: Владельцам, эксплуатантам и персоналу по обслуживанию вертолётов серии R66

ТЕМА: Свинцово-кислотные аккумуляторы B237

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ВЕРТОЛЁТЫ: Вертолёты R66, заводские №№ 0003...0915, оснащённые основным свинцово-кислотным аккумулятором B237-7 или -8. (Вертолёты с литий-ионным аккумулятором не затрагиваются).

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ: В течение ближайших 100 лётных часов, но не позднее 30 июня 2019 г.

ОСНОВАНИЕ: В компанию RHC поступила информация о случаях утечки электролита из аккумуляторов B237-7 и -8 (свинцово-кислотных). Настоящий Сервисный бюллетень требует изменения монтажного положения данных аккумуляторов в целях предотвращения утечки.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Для каждого затрагиваемого вертолёта закажите по одному комплекту KI-262 для изменения крепления свинцово-кислотного аккумулятора:
 - для вертолётов R66, заводские №№ 0003...0519: комплект KI-262-1;
 - для вертолётов R66, заводские №№ 0520...0859: комплект KI-262-2;
 - для вертолётов R66, заводские №№ 0860...0915: комплект KI-262-3.
2. Измените монтажное положение аккумулятора путём выполнения Инструкции по применению вышеуказанного комплекта.
3. Сделайте соответствующие записи в технической документации.

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

Детали Комплект KI-262: бесплатно при заказе до 30 июня 2019 г. В заказе следует указать заводской № вертолёта.

Трудозатраты 2,5 чел-часа.

Инженерно-техническая часть данного Бюллетеня приведена согласно Федеральному авиационному уставу США (FAR) и утверждена Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).