

**Вертолёты R22 Письмо по вопросам технической эксплуатации SL-77A**  
(Заменяет R22 SL-77)

**Вертолёты R44 Письмо по вопросам технической эксплуатации SL-64A**  
(Заменяет R44 SL-64)

**Вертолёты R66 Письмо по вопросам технической эксплуатации SL-23A**  
(Заменяет R66 SL-23)

**ДАТА:** 27 июля 2017 г.      **РЕДАКЦИЯ “А”:** 20 декабря 2017 г.

**КОМУ:** Владельцам, эксплуатантам и персоналу по обслуживанию вертолётов серий R22, R44, R66

**ТЕМА:** Эксплуатация и техобслуживание огнетушителя

**РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВЕРТОЛЁТЫ:** Вертолёты, оснащённые заводским переносным огнетушителем, номенклатурный № В381-1 (Protection R.T. Model RT-A400); складские запасы огнетушителей В381-1.

**ОСНОВАНИЕ:** В компанию RHC поступили сообщения об обнаружении низкого уровня заправки огнетушителя, а также о внезапном разрушении клапанной головки огнетушителя. В случаях внезапного разрушения клапанная головка оторвалась с силой, достаточной для повреждения воздушного судна. Настоящее Письмо по вопросам технической эксплуатации содержит сводку указаний по правильному обращению с огнетушителями и их техобслуживанию. На основании последних рекомендаций изготовителя огнетушителей выпущена настоящая редакция “А”, из которой удалено требование о проверке на утечку не более 3,2 граммов в год. Теперь единственная обязательная проверка количества огнетушащего агента – вес огнетушителя не менее 500 граммов. Доступна на заказ контрольная наклейка G654-15, изменённая соответствующим образом.

---

## **ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ**

1. Каждый месяц выполняйте визуальный осмотр и проверку веса (весами точною не менее 1 грамм) огнетушителя. Если суммарный вес огнетушителя уменьшился до уровня менее 500 граммов, снимите огнетушитель с эксплуатации.
2. Срок эксплуатации огнетушителя составляет 12 лет. Год изготовления промаркирован на дне огнетушителя. По истечении 12 лет с промаркированной даты снимите огнетушитель с эксплуатации.
3. Огнетушитель рассчитан на хранение и использование при температуре не более 120 °F (49 °C). Если предполагается, что условия эксплуатации приведут к нагреву огнетушителя до более высоких температур (например, при длительной стоянке вертолёт на солнце в жарком климате), между полётами снимайте огнетушитель с вертолёт и храните его в менее тёплом месте.

(См. продолжение на следующей странице)

**ПРИМЕЧАНИЕ**

В Отделе обслуживания клиентов RHC можно заказать пустую контрольную табличку (наклейку), номенклатурный № Robinson G654-15, для наклеивания на огнетушитель.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Производитель огнетушителей Protection R.T. и компания RHC исследуют все причины снятия огнетушителей с эксплуатации до достижения 12 лет. Также через 12 лет производится переработка огнетушащего агента. По вопросам стоимости доставки и замены огнетушителей обращайтесь в компанию Protection R.T.:

Protection R.T., Inc.  
564 Avenue Orly, Dorval  
QC, H9P 1E9  
Canada  
[www.protectionrt.com](http://www.protectionrt.com)  
514-631-1794  
514-631-6645 (факс)